

Канарёв Ф.М. [kanarevfm@mail.ru](mailto:kanarevfm@mail.ru)

**Анонс.** Авария на Саяно-Шушенской ГЭС не имеет аналогов по всем показателям, в том числе и по установлению физической сути процессов этой аварии. Попытаемся раскрыть эту суть.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказательством достоверности нашей гипотезы о главной физической причине выстрела второго энергоблока является видеофильм [2], зафиксировавший звук взрыва и выброс воды из колодца энергоблока в этот момент, а также фотографии невредимых лопастей турбины энергоблока и поведение лопаток, прикрывавших поступление воды на вибрирующие лопасти турбины.

Если бы причиной аварии был гидроудар, то он должен был сорвать лопатки и направить их на лопасти турбины. Но на лопастях турбины нет следов действия лопаток. Это значит, что ударная сила сорвала лопатки и направила их навстречу воде, которую они прикрывали, то есть - в направлении обратное гидроудару. Результатом такого действия могло быть лишь колоссальное, мгновенно сформировавшееся, давление в зоне лопастей турбины. Оно сформировалось инфракрасными фотонами, излучёнными электронами молекул воды при повторном синтезе её кластеров в момент выхода в узких щелях, сформированных вибрирующими лопатками, прикрывавшими каналы подачи воды на вибрирующие лопасти турбины. 14.07.2016. К.Ф.М. [Скачать](#)